

ДИККО ФЛЕКС 30, 70**DICCO FLEX 30, 70****Применение**

Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 и перемешать. Для электростатического распыления добавить 8% по объему отвердителя 006 2093 и разбавителя 1046. Разбавить до требуемой вязкости. Дать смеси стабилизироваться полчаса и проверить вязкость снова. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре.

Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси краски.

Условия при работе

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

VOC

Содержание летучих органических веществ составляет до 390 ± 20 г/л.

**ОХРАНА ТРУДА И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ**

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

kke120803/tmk140403/752-s.