

ДИККОПЛАСТ 30, 80**DICCOPLAST 30, 80****Применение**

Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098, отвердителя 006 2093 или отвердителя 006 2096. Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски.

Условия при работе

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18 °C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

VOC

Содержание летучих органических веществ составляет до 280 ± 20 г/л (754 7221).

**ОХРАНА ТРУДА И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ**

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

kfa311005/tmk081105/754-s., 634-s., 006 2098